


【必ずお読みください】

本製品は良好な作業性と操作感を実現するために、コンパクトなヘッドの中、ギア数を 108 枚と多くし、また軽快なラチェティングが行えるようにしています。

内部にオイルなどが入りますとツメがギアに吸着し、動作に不都合が発生することがあります。

分解清掃を行う場合は、下図を参考にして行って下さい。
細かい部品がありますので、ご注意ください。

また切替レバーの操作感が軽くなっており、操作中に指などがレバーに触れますと、意図せずに切り替わる場合があります。レバーの切り替えは確実に行って下さい。



【分解】

- ① 8 ビスを外すと 7 カバーが外れます。
 - ② 6 フッシャとともに 5 ギアを引き抜きます。
 - ③ このとき 4 ツメと 3 ピン・2 ばねが飛び出ることがあります。
 - ④ 2 ばねまで分解できれば、1 レバーが本体から外れます。
- ※ビスの分解・組立には T-9 ドライバーが必要です。

【組立】

- ① 1 レバーを本体に挿入します。
- ② 2 ばねと 3 ピンを 1 レバーの穴に挿入します。
- ③ 3 ピンを押さえながら 4 ツメをあてがい、2 ばねを圧縮します。
- ④ 4 ツメを押さえながらスペースを作りながら 5 ギアを挿入します。
- ⑤ 6 フッシャ・7 カバーと挿入します。
- ⑥ 8 ビスを締め付けて、動作を確認します。